

Es werden alle Pins der Druckerschnittstelle unterstützt. Insgesamt stellt die Druckerschnittstelle des PC 12 Ausgänge und 5 Eingänge zur Verfügung. Werden mehr Signale benötigt, so ist eine weitere Schnittstell im PC nötig. Daran kann dann eine zweite Interface KArte oder unsrere LPT Port Karte angeschlossen werden. Die LPT Port Karte ist ein Adapter von Druckerport Stecker zu Schraubklemmen.