

Ja, der Ausgang der Karte ist vollkommen galvanisch getrennt von den Eingangssignalen und der Stromversorgung der Steuerung. Dadurch werden eventuelle Störsignale des Umrichters oder Motors nicht an die Steuerung und den PC weitergeleitet.